

工程竣工验收报告

建设单位： 平阳县城市建设投资有限公司

监督注册号： 2020008

建设单位： 平阳县城市建设投资有限公司

2021 年 7 月 16 日






工程竣工验收报告

工程名称	平阳县机关幼儿园异地扩建工程	工程地址	平阳县昆阳镇城东新区G12-1地块
工程类别		规划许可证号	建字第330326201901002号
监督登记号	2020008	施工许可证号	330326202003230201
建筑面积	7503.75m ²	结构类型	框架结构
工程造价	2441.4712万元	结构层数	3层
开工日期	2020-3-26	竣工验收日期	2021.7.16
施工图审查单位	温州新正施工图审查咨询中心	审查结论	合格
验收条件	合同执行情况：（含工程重大变更情况，甩项具体部位和依据及对使用功能的影响程度） 按合同约定和设计文件要求全部完成，无甩项。		
	施工单位对工程质量的评价： <div style="text-align: center;">  </div>		
	勘察单位对勘察质量的评价意见： <div style="text-align: center;">  </div>		



验	设计单位对设计质量评价意见:	
	监理单位对工程质量的评价意见:	
	有关部门责令整改问题的改正情况: 整改完毕。	
	质量事故的处理情况: 无	
	工程质量保修书和住宅使用说明书的签署情况: 已签署	
收	专业部门意见	公安消防部门验收意见:
		环保部门验收意见:
		规划部门验收意见:
		城建档案部门验收意见:



验收情况	主要质量验收标准： 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
	验收组织和成员： 由建设单位组织施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位、有关人员组成验收小组，建设单位业主为组长，监理单位总监为副组长。
	验收的程序： 1、各方主体汇报工程合同履行及执行法律、法规、工程建设强制性标准情况。2、各参加验收人员对工程实体质量及工程档案资料和技术资料进行验收。3、对工程做出总体评价，形成验收意见。
技术资料	施工资料： 工程质量控制资料完整
	监理资料： 监理单位工程资料完整
工程质量	功能性试验的基本情况： 桩基承载力检验、混凝土强度试验、砂浆强度试验、主体结构尺寸、位置抽查、建筑物垂直度、标高、全高测量、屋面淋水或蓄水试验、地下室渗漏水检测、有防水要求的地面蓄水试验、抽气(风)道检查、外窗气密性、水密性、耐风压检测、建筑物沉降观测测量、节能、保温测试、室内环境检测、给水管道通水试验、卫生器具满水试验、消防管道、燃气管道、排水干管通球试验、建筑照明通电试运行、绝缘电阻测试、剩余电流动作保护器测试、接地电阻测试、智能建筑系统试运行、系统电源及接地检测、系统接地检测、电梯运行及安全装置检测等均符合使用与安全要求。
	分部工程质量： 地基与基础、主体结构、屋面、装饰装修、建筑给排水、建筑电气、建筑节能、智能建筑及电梯9个分部均评定为合格。
	观感质量： 观感质量为一般等级。
	工程质量验收等级： 合格
建设单位工程负责人：   法人代表：  建设单位：(盖章) 2021年7月16日	

